

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

Závěrečná zpráva 2012

Věc: Restaurování části architektury uložené v lapidáriu bývalého zámku v Žampachu.

Lokalizace památky

1. **Kraj:** Pardubický
2. **Obec:** Žampach
3. **Adresa:** Žampach 1
4. **Bližší určení místa popisem:** na vnitřní straně ohradní zdi vedle vstupu.
5. **Název objektu:** části artefaktů pocházejících z hradu Žampach
6. **Rejstříkové číslo v ÚSKP:**

II. Údaje o památce

1. **Autor:** není znám
2. **Sloh:** gotika - 1469
3. **Materiál:** pískovec
4. **Rozměry:** 4ks – 3m x 1m

III. Údaje o akci

1. **Vlastník:**
2. **Investor:** Domov pod hradem Žampach
5. **Termín započetí a ukončení akce:** září 2012
6. **Restaurátor:** Karel Krátký ak..soch. rest. Demokratické mládeže 1360, Pardubice, St. Malý ak. soch. Jiráskova 972, Pardubice

IV. Popis památky

Bohatě profilované části ostění portálu a ostění dvou oken. Artefakty jsou instalované pod stříškou s informacemi o historii hradu a okolí.

V. Nálezová(průzkumová) zpráva

Artefakty jsou kamenné, pískovcové z materiálu místního, který se používal na architekturu v okolí (ostění v zámku).

VI. Vyhodnocení průzkumu

Restaurátorský zásah je možný provést na místě.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu

Průběžné konzervační ošetření. Očištění, biocidní ošetření, omytí dotčených objektů, zídku v zadní části a podlahu otevřeného lapidária. Konsolidace artefaktů. Po uplynutí technologické lhůty preventivní biocidní ošetření a částečná hydrofobizace objektů z otevřené strany, kde je pravděpodobnost spadu dešťové vody.

VIII. Postup práce

Památku a prostor v okolí jsme vymetli od listí hlíny, oškrabali lišejník. Pomocí mycího zařízení omyli artefakty čistou vodou. Omyta byla i podlaha v lapidáriu a dlažba před prostorem a část zadní stěny. Po vysušení byl celý povrch objektů a kamenné okolí ošetřen biocidním prostředkem. Po uplynutí potřebné doby byla provedena konsolidace organokřemičitanem. Tmelení bylo provedeno minimálně, aby nebylo zasahováno do autentického stavu původních článků architektury. V závěrečné fázi byl povrch ošetřen preventivním biocidním prostředkem s prodlouženou účinností a na závěr částečně hydrofobizován v místech možného dopadu srážkové vody.

IX. Použité technologie a materiály

Čištění: mechanické, ruční, štětci, smetákem, špachtlí.

Mytí: čistou vodou s řízeným tlakem

Biocidní ošetření: Preventol RI50

Konsolidace: Porosil Z


Biocid preventivní: Preventol A14D

Hydrofob: Lukofix ELX

X. Doporučený režim památky včetně termínů průběžného odb. ošetření

V případě poškození nechat odborně ošetřit, záruční doba na námi provedené práce je 3 roky.

Fotodokumentace: DVD + informační tisk.


KAREL KRÁTKÝ
akademický sochař
DEMOKRATICKÉ MLÁDEŽE 1360
530 02 PARDUBICE • DIČ: CZ480509152

