

VÝBĚR Z FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A STANOVISKO MPSV ČR A PROJEKČNÍ ŘEŠENÍ (příloha žádosti o dotaci na stavební akci)

Název stavby:

ÚSP Žampach, modernizace a půdní vestavba hlavní budovy



Účastník programu:

**Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822**

Umístění stavby:

**Název organizace: Ústav sociální péče Žampach
Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk
IČ: 00854271**

Kontaktní údaje ÚSP Žampach:

Tel.: 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 569 564

Fax: 465 618 137, serv.: 465 618 010

E-mail: uspza@uspza.cz

Internet: www.uspza.cz

Stat. zást.: PaedDr. Luděk Grätz – ředitel ÚSP, tel.: 603 878 659

STÁVAJÍCÍ UBYTOVACÍ STANDARD LOŽNIC NA HL. BUDOVĚ: str1/2
ložnice V. odd. – 16 lůžek:



ložnice I. odd. – 14 lůžek ve 2 spojených místnostech - místnost 1:



STÁVAJÍCÍ UBYTOVACÍ STANDARD LOŽNIC NA HL. BUDOVĚ: str.2/2

ložnice I. odd. – 14 lůžek ve 2 spojených místnostech - místnost 2:



ložnice 2. odd. – 6 lůžek v místnosti o rozměrech cca 4 x 6 m:



STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ OKEN NA HL. BUDOVĚ – havarijní stav :
konstrukce oken - celkový pohled:

str1/2



STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ OKEN NA HL. BUDOVĚ – havarijní stav :
konstrukce oken - detail:

str.2/2



STÁVAJÍCÍ STAV OMÍTEK NA HL. BUDOVĚ – havarijní stav :
detail plechování a římsy:

str1/2





STÁVAJÍCÍ STAV STŘECHY NA HL. BUDOVĚ – havarijní stav :
celkový pohled na stav plechování a krytiny:

str.1/3



celkový pohled na stav plechování a krytiny:



STÁVAJÍCÍ STAV STŘECHY NA HL. BUDOVĚ – havarijní stav :
problém zatékání na omítku a do místností v 1.NP:





problém zatékání do místností v 1.NP:

