

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
1	Dřevěná vnitřní stěna	Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlými otevíravými a pevným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování: klička novodobá, štitky přelom 19. a 20. stol. Stěna odděluje vstupní spojovací krček od hlavní budovy.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.1/1,1/2,1/3.	1
2	Dřevěná vnitřní stěna	Vnitřní dřevěná stěna s dveřmi dvoukřídlými otevíravými plnými s vlasy a pevným půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování kovové, cca 1920-40. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v přízemí.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.2	2
3	Dřevěná vnitřní stěna	Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlými otevíravými a pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování novodobé kovové. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v patře.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č. 3/1, 3/2	3

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
4	Dřevěné dveře vnitřní, vstup na půdu	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové s křídly otevíravými s vlysy. Zárubeň dřevěná, obložková. Nátěr syntetický, odstín slonová kost	1		Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.4	
5	Okno na schodišti	Vnitřní dřevěné okno pevně zasklené, s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čířým. Krycí nátěr bílý, syntetický.	1	viz.obrázek	Kopie z 20. stol.?	Foto č.5/1, 5/2	5
6	Okno na schodišti	Vnitřní dřevěné okno pevně prosklené. Zasklení sklem čířým. Krycí nátěr bílý, syntetický.	1	viz.obrázek	Asi kopie z 20. stol.?	Foto č.6/1, 6/2, 6/3	6
7	Velká nika	Zděná nika na první podestě hlavního schodiště. Zakončená konchou.	1	viz.obrázek	17.stol.	Foto č.7	7
8	Malá nika	Zděná nika na podestě vedlejšího schodiště.	1	viz.obrázek	17 stol.	Foto č.8	8
9	Obložková zárubeň	Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.		9
10	Obložková zárubeň	Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti.	6	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.10	10
11	Dveře do pokojů	Vnitřní dřevěná křídla dvoukřídlových dveří zavěšených v dřevěné obložkové zárubni. Provedení plné z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti. Kování novodobé.	6	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.11	11

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
12	Vchodové dveře	Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Z vnitřní strany provedené s vlysy, v horní části erbem Lützowů. Z vnější strany rám se čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z l.nádvoří do spojovacího krčku.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.12/1, 12/2, 12/3	12a, 12b
13	Kamenné ostění	Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravouhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z l.nádvoří do spojovacího krčku.	1	viz.obrázek	17 stol.	Foto č.13	13
14	Dveře do zahrady	Kovové dveřní křídlo prosklené s ozdobnou kovanou mříží. Zavěšené do kamenné zárubně. Sklo čiré. Nátěr syntetický, odstín černá.	1	viz.obrázek	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.14/1, 14/2, 14/3	14
15	Kamenné ostění	Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravouhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do spojovacího krčku.	1	viz.obrázek	17 stol.	Foto č.15	
16	Vchodové dveře	Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Kování novodobé. Z vnější strany rám se čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti.	1	1070x2130	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.16/1, 16/2, 16/3, 16/4	

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
17	Kamenné ostění	Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v líci zdiva. Částečně zaomítnuta a zabarvena. Materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti. Před vstupem venkovní vyrovnávací schodiště se čtyřmi pískovcovými stupni.	1	viz.obrázek	17 stol.	Foto č.16/1	
18		Novodobá kopie dveří					
19	Kamenné ostění	Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v líci zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z II.nádvoří do chodby kuchyňského provozu.	1	Dveře 1200x2350	17 stol.	Foto č.19/1, 19/2	19
20	Vchodové dveře	Dřevěné dveřní křídlo zavěšené ve zdi. Z vnitřní strany provedené se čtyřmi výplněmi. V horní části z vnější strany erb Lützowů. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z II.nádvoří do chodby šaten personálu.	1	Dveře 1130x2340	Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.10/1, 20/2	

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
21	Protýkaná mříž	Kovová mříž osazená ve špaletě oken v přízemí objektu	32		? pol. 19.stol.?	Foto č.21/1, 21/2	21
22	Okno v přízemí	Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno tříkřídlové, okna otevíravá dovnitř, horní křídlo sklopné. Kličky většinou novodobé. Výjimkou jsou kličky v jídelně – ozn. Typ a. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná.	36	Venkovní rozměr otvoru 1130x1650	Vnitřní rám, kování, kličky z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.22/1, 22/2, klička a, závěs okna	22
23	Kamenné ostění	Kamenická zárubeň (ostění) zazděného vstupního otvoru na II.nádvoří. Patrné zbytky patek a tvar podle trhlin v omítce.	1		17 stol.?	Foto č.23	
24		Kamenická zárubeň (ostění) zazděného otvoru na II.nádvoří. Patrné zbytky kamene v soklu zdiva. Zbytek pod omítkou.	1		17 stol.?	Foto č.24	

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
25	Okno v krčku u kaple	Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno dvoukřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven. Vnitřní rám s poutcem pro okno dvoukřídlové, okna otevíravá dovnitř. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Zasklení sklem čirým jednoduché. Špaleta mezi rámy omítaná.	36	Viz. Obrázek	Vnitřní rám, z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.25,13	25
26	Schodiště	Hlavní dvouramenné schodiště vedoucí z přízemí do patra a následně na půdu hlavní budovy. Stupně, podstupnice a dolní mezipodesta obloženy dřevem.		Šířka schodiště 1720 až 1790mm, počty stupňů v ramenech 15, 14, 14, 13.	přelom 19. a 20. stol.?	Foto č.26/1, 26/2, 23/3, 26/4	26
27	Okno v patře	Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno čtyřkřídlové, okna otevíravá dovnitř, horní křídlo sklopné. Místy vnitřní okno dvoukřídlové, otevíravé. Kličky novodobé a kovové z přelomu stol. – ozn. Typ b, c, d, e. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná.	36	Venkovní rozměr otvoru 1130x1650	Vnitřní rám, kování, kličky z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.27, klička b, c, d, e	27a, 27b

Číslo prvku	Název prvku	Popis prvku	Kusů	Rozměry	Datace	Číslo fotografie	Číslo obrázku
28	Erb na fasádě	Alianční erb Lützowů umístěný pod římsou na fasádě I.nádvoří	1		Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.	Foto č.28	
29	Soubor prvků	Soubor dveří druhotně použitých v půdním prostoru jako dřevěné příčky			Cca 1/2 19.stol.		